GFL - Dr. Lux Geophysikalische Fachberatung GbR

Kleine Tabarzer Straße 6
99894 Friedrichroda

Tel.: 03623 - 200 927
Fax: 03623 - 200 925

Ringraumabdichtung/-hinterfüllung im Bild geohysik. Messergebnisse

Auftraggeber:

Messdatum:

Teufenmaßstab:

Teufenbezugspunkt:

Brunnen XYZ



Ringraumkontrolle in Brunnen und Gw-Meßstellen im Bild geophysikalischer Meßergebnisse am Beispiel einer ordungsgemäßen und einer mangelhaften Abdichtung/Hinterfüllung